



## Gejzír Vřídla

*Stanislav Wieser, Karlovy Vary*

Po 45 letech karlovarské Vřídlo opět vytrysklo ve volném prostoru. Od sklonku 18. století obklopovaly gejzír Vřídla lázeňské kolonády. Z pohlednic je nejznámější litinová kolonáda postavená v roce 1879. Po její demontáži v roce 1939 tryskalo Vřídlo přibližně rok ve volném prostoru až do postavení provizorní dřevěné kolonády, kterou teprve po válce zaklenula dřevěná žebra otevřené kupole.

Tato kolonáda, jak ji pamatují starší návštěvníci, přetrvala necelé čtvrtstoletí – škoda, protože asi byla nejhezčí z kolonád u Vřídla. Až do zahájení stavby nynější kolonády v roce 1971 tryskalo Vřídlo na volném prostranství, ale zpravidla bylo přikryto poklopem, aby se voda nerozstříkovala po okolní dlažbě. Modernistická kolonáda podle projektu ing. arch. Jaroslava Otruby byla dostavěna v roce 1975 a nyní jsou části její konstrukce v havarijním stavu. Proto bylo rozhodnuto o provizorním vyvedení potrubí od jímacího vrtu Vřídla do nově upraveného prostoru před jihozápadním průčelím kolonády. V roce, kdy Karlovy Vary oslavovaly 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., byla vzdálena iluze objevení Vřídla zvláštním dárkem všem, kteří je takto neznají. 15. dubna 2016 v 15 hodin vytryskl gejzír ve zkušebním provozu. Nyní v zimě je nutné vyladit výšku výtrysku, aby větrem zanášená voda nenamrzala v okolí. Přechodně je výtrysk gejzíru zcela utlumen. Vřídlo tryskalo dříve v kolonádě i při letním provozu až do výšky 12 metrů. Zatím nelze odhadnout trvání oprav konstrukcí kolonády, takže pro potěšení návštěvníků města jedinečný termální gejzír bude tryskat k obloze v příštích letech – tedy v obdobích bez mrazů. ■



▲ Provizorní venkovní fontána Vřídla v zimě, kdy je gejzír utlumen. Foto Stanislav Wieser.